



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLO STATO DI SOMMA URGENZA N. 3/2021

(art. 163 del D.L. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemila-ventuno, il giorno 29 del mese di aprile il sottoscritto arch. Mauro Maspero, a seguito della parziale chiusura dell'atrio di Palazzo Belimbau per il cedimento di parte della pavimentazione ed in particolare di quella sottostante la guardiola, a seguito della comunicazione del 28/04/2021 relativo al rientro in servizio in presenza, ha rilevato quanto segue:

- **Motivi dello stato di somma urgenza (1)**

E' indispensabile riaprire il portone d'ingresso del Palazzo oggi mantenuto chiuso per pericolo di intrusione da estranei.

- **Cause dello stato di somma urgenza**

A seguito del cedimento della pavimentazione dell'atrio e delle successive verifiche strutturali che hanno portato alla recente chiusura guardiola della portineria, essendo il Palazzo privo di sorveglianza all'ingresso, con il portone che deve conseguentemente rimanere chiuso per motivi di antintrusione, allo stato attuale risulterebbe occlusa la via d'esodo.

- **Lavori necessari per rimuovere lo stato di somma urgenza**

Lavori di realizzazione di guardiola provvisoria in struttura prefabbricata

- **Oneri per lavori**

Il prezzo pattuito con la ditta esecutrice dei lavori è di € 7.500 (oneri di legge esclusi)

IL DIRIGENTE / RUP
Arch. Mauro MASPERO

(1) la somma urgenza si configura qualora la circostanza verificatasi possa pregiudicare la pubblica incolumità: fornire, pertanto, quante più indicazioni possibili atte a qualificare la situazione di pericolo diretto e/o indiretto, tenendo conto che la dottrina e la giurisprudenza sostengono che l'urgenza debba scaturire da cause imprevedibili e debba avere carattere cogente o obiettivo. Non possono rientrare, pertanto, nel concetto di urgenza quegli interventi derivanti da eventi prevedibili o che sono divenuti urgenti per il comportamento omissivo dell'amministrazione. Si precisa, altresì, che l'intervento da realizzare in regime di somma urgenza deve essere solo quello strettamente necessario per eliminare il pericolo.